监控平台联网关于2013年3月通过验收

《突发事件应急预案》和《环境风险防范与处置

龙岩市环境监测站于2013年4月18日对该工程的现场监测

表明，

监测期间，生产线正常生产、脱硝工程正常运行状况下：1#生

产线$NO_x$实测浓度处理前为804 $mg/m^3$，处理后为203 $mg/m^3$，烟气含

氧量7.8%，

$NO_x$实测浓度处理后折算浓度256 $mg/m^3$，有效去除率达62%，2#生产线

处理前[illegible]，处理后为[illegible]，烟气含氧量[illegible]

[illegible]

[illegible]