

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

编号

日期

二、污染源

名称

地址

一、生产情况

□未生产 □试生产 □部分生产 ☒正常生产 □限期治理
□停产 □季节性停产 □关闭

二、建设项目

是否环评审批的建设项目：☒否 ☐是 批复或审批文号：环审（2002）515号

是否执行环保“三同时”：☒是 ☐否

是否有未经环保验收投产情况：☒否 ☐是 审批文号：环审

三、监测

监测点

监测结果

是否持有排污许可证：☐否 ☒是 证号：4414272014000008

是否需安装自动监测设施：☐否 ☒是

备注：如有超标情况，请详细记录。

自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函（2010）217号
自动监控数据是否经过有效性审核：☒是 ☐否

自动监控设施是否正常运行：☒是 ☐否 ☐不

主要污染物自动监测设施名称：梅州市梅江污水处理厂

维护，确保设施正常运行，各类污染物指标达标排放，在线监测正常并有有效传输；2.做好安
生产工作，确保不出环境安全事故。

七、环境违法行为的处理意见或要求

负责人对此次检查记录确认，检查人员签字及执法证号：钟彦（001060）