

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称：蕉岭县城板客水泥有限公司

详细地址：蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人：吴全发 电话：7522316 邮编：514162

企业现场负责人：李军 电话：13825973856 职务：主任

企业类型：☐ 国家重点污染源 ☐ 省控重点污染源 ☒ 其它

二、生产情况 ☐ 未生产 ☐ 试生产 ☐ 部分生产 ☒ 正常生产 ☐ 限期治理
☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭

是否执行环评“三同时”：☒ 是 ☐ 否

是否通过环评验收：☐ 否 ☒ 是 审批文号：环字〔2004〕100号

四、污染防治设施运行情况

废水、废气、噪声等设施运行是否正常：☒ 是 ☐ 否

自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函〔2010〕217号

自动监控数据是否经过有效性审核：☒是 ☐否

自动监控设施是否正常运行：☒是 ☐否

主要污染物自动监测数据： SO_2 : 5.20mg/m³、 NO_x : 189.50mg/m³、烟尘: 9.56mg/m³

近期是否超标排污：☒否 ☐是 超标情况：

是否利用旁路或暗管等规避监管方式排放污染物：☒否 ☐是

是否规范化设置排污口：☒是 ☐否

企业填报诚信资料内容：☒无 ☐有

七、危险废物处置及环境风险防范

危险废物管理台账：

企业填报诚信资料内容：☒无 ☐有

八、是否有其他补充情况

☒无 ☐有

九、现场监测结论

监测：监测设备正常运行，各类污染物未超标排放，在线数据正常并有效传输。

企业：规范化

八、企业负责人签字及承诺

无异议。

签名(盖章)： 郭强

检查人员签名及执法证号：

郭强(M104000)

其他参加人员签名： 郭强(M104000)

郭强(M104000)